


Государственное бюджетное образовательное
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

СОГЛАСОВАНО

Председатель Самарской

ОО «ВОС»

«19»



А.К. Дорофеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ

школы-интерната № 17 г.о. Самара»

Г.А. Коскова

«19» 11

2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования
(443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4482,8 кв.м кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 14952 кв.м кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального — нет, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - полное Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» - краткое - ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) право собственности на объект недвижимости (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.03.2019г)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, 64

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: для детей с патологией зрения, тотально слепых обучающихся и детей с легкой умственной отсталостью
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — дети с 6,5 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями зрения, с легкой умственной отсталостью
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- посещаемость 280 человек в день, вместимость чел.300, пропускная способность посетителей 320 чел., сотрудников 70 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м и 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин. и 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненный асфальтовым покрытием

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	А

* -указывается один из вариантов :«А» -доступность всех зон и помещений -универсальная, «Б» -доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» -не организована доступностьс учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С,У)

** Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В –доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно, ВНД –временно недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Оценка состояния доступности, и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Пандусы/съезды	Отсутствуют. <input type="checkbox"/> по территории (Фото №15, 13) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе <input type="checkbox"/> центральный выход (Фото № 15) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
5	Раздвижные двери	Не требуется.
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
7	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения,
8	Пути движения на территории	Не требуется

5. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию,	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (С,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 02. 11. 2020 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 от 10.11. 2020 г.

3. Решения Комиссии _____ от " __ " _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Самарской
ОО «ВОС»

А.К. Дорофеев
«02» 11 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
школы-интерната № 17 г.о. Самара»

Г.А. Коскова
«02» 11 2020г.



АНКЕТА
(информации об объекте социальной
инфраструктуры)
к паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4482,8 кв.м кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14952 кв.м кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального — нет,
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - полное Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» - краткое -ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) право собственности на объект недвижимости (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.03.2019г)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, 64

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: для детей с патологией зрения, тотально слепых обучающихся и детей с легкой умственной отсталостью
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — дети с 6,5 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями зрения, с легкой умственной отсталостью
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- посещаемость 280 человек в день, вместимость чел.300, пропускная способность посетителей 320 чел., сотрудников 70 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250м и 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7мин и 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненный асфальтовым покрытием

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) [СП 35-101-2001](#)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	А

* -указывается один из вариантов :«А» -доступность всех зон и помещений -универсальная, «Б» -доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» -не организована доступностьс учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

4.Оценка состояния и имеющихся недостатковв обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

№ п/п	Основные структурно-функциональные	Оценка состояния доступности, и
-------	------------------------------------	---------------------------------

	зоны	имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Не предусмотрены	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Пандусы/съезды	Отсутствуют. <input type="checkbox"/> по территории (Фото №15, 13) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе <input type="checkbox"/> центральный выход (Фото № 15) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
5	Раздвижные двери	Не требуется.
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
7	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения,
8	Пути движения на территории	Не требуется

**5. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Самарской
ОО «ВОС»

_____ А.К. Дорофеев
«10» _____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
школы-интерната № 17 г.о. Самара»

_____ Г.А. Коскова
«10» _____ 11 2020г.



АКТ
обследования социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4482,8 кв.м кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14952 кв.м кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального — нет, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - полное Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» - краткое -ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443076 . Самара, ул Дыбенко, 112

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250м и 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненный асфальтовым покрытием.

Присутствуют трещины, выбоины

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	А

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С,У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Оценка состояния доступности, и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Пандусы/съезды	Отсутствуют. <input type="checkbox"/> по территории (Фото №19) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе <input type="checkbox"/> центральный выход (Фото № 19) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
5	Подъемные платформы	Имеется
6	Раздвижные двери	Не требуется.
7	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Оборудован один туалетный блок на I этаже
8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	
9	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
10	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения,
11	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Имеются
12	Пути движения на территории	Не требуется

5. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не нуждается
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (С,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов не требуется

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается не требуется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
7. Пути движения к объекту	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 19 л.
Поэтажные планы	на 3 л.
Схема движения от остановочных комплексов	на 1 л.
План прилегающей территории	на 1 л.

Заместитель директора по безопасности

В.Ф. Борзова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

**Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1 Вход на территорию								
	Со стороны ул. Сов. Армии	есть	117, 121	3,5, 17	-	-	-	-
	Пути движения на территории	есть	108-115	7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	-	-	-	-
	Лестница (наружная)		106	19	-	-	-	-
	Ко входу в админ. корпус	есть	106	19	-не продублировано пандусом		-рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14СП 59.13330.2016. Либо обустроить съездына тротуар (Фото N	КР
	Со стороны прогулочных площадок	есть	110	15				
	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
	Автостоянки и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурной функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (С, У)	-	-	КР

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
2. Входы в здание. Административный корпус

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Лестница (наружная)	есть	106	19	-	-	-	-
	Пандус (наружный)	нет	-	-			Рекомендовано оборудовать пандус	
	Входная площадка	есть	105	19	-	-	-	-
Двери								
	Дверь главного входа	есть	105	20	-	-	-	-
	Дверь из тамбура	есть	104	22	-	-	-	-
	Тамбур	есть	104	21	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (С, У)	105	17	реконструкция

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I. Результаты обследования:

3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Но на плане	Но фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
31	Коридор	есть	103, 89,88	44-46				
32 Лестница								
321	Межэтажные лестницы	есть	93-95, 98, 90-92 80-84	35,37; 39,40, 41				
322	Эвакуационные лестницы	есть	93-95, 90-92 80-84	26,28, 34,36				
	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
	Лифт пассажирский (или подъемни)	нет	-	-			подъемник	
35 Двери								
	1 этаж	есть	93-94, 95-98	24,25, 27,33, 35,				
	2 этаж	есть	90-91, 46,92	38				
	3 этаж	есть	80,83 84,87	42,43				
	Пути эвакуации	есть	88,89, 103	95-106	-пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту			

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (С, У)	-	-	-

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания, в том числе:				-	-	-	-
	Классы	есть	31,4, 52	55-57	-	-	-	-
	Спальни	есть	38,44	57а,57б	-	-	-	-
	Кабинет логопеда	есть	2	54	-	-	-	-
	Кабинет психолога	есть	1	53	-	-	-	-
	Библиотека	есть	11,4	49-50	-	-	-	-
	Мед.кабинет	есть	23	58-62				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (С, У)			Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

Комментарий к заключению

I. Результаты обследования:
5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места кабинета труда

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место кабинета труда	Есть	7	52	-	-	-	-
Место кабинета ЛФК	есть	28	51	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

⑩ указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

⑩

Комментарий к заключению

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1. Туалетная комната								
	1 этаж	есть	96,97 21	68-70	-	-	-	-
	Изолятор	есть	22	62- 67а	-	-	-	-
	Туалет	есть	22	67				
	2 этаж	есть	33-35 47,48	71-73	-	-	-	-
	3 этаж	есть	82,86	74-77	-	-	-	-
	Душевая				-	-	-	-
	1 этаж	есть	97	78	-	-	-	-
	2 этаж	нет	-	-	-	-	-	-
	3 этаж	есть	81	79	-	-	-	-
	Бытовая комната (гардеробная)	нет		80,81	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зон	-		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, У)			-

⑩ указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	106, 89,88	82-84	-	-	-	-
2	Акустические средства	есть			-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	106, 89,88	20.46	-	-	-	-
4	ОБЩИЕ требования к зон				-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (С, У)			-

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Остановка	есть	118, 120	1,4	-	-	-	-
	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	119, 116	2,5	-	-	-	-
	Тротуары	есть	117, 121	3,64	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДП-И (С, У)			

* указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

